



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Большакова, д. 97, Екатеринбург, 620144  
Телефон: (343) 251-46-79, Факс: (343) 251-46-58  
E-mail: [info@ural.gosnadzor.ru](mailto:info@ural.gosnadzor.ru)  
<http://www.ural.gosnadzor.ru>  
ОКПО 62550805, ОГРН 1096671008345  
ИНН/КПП 6671290250/667101001

Директору  
ФГБУ «Государственный  
природный заповедник  
«Денежкин камень»  
А.Е. Квашниной

Ленина ул., д. 6, Североуральск г.,  
Свердловская область, 624480  
[zapov.dk@gmail.com](mailto:zapov.dk@gmail.com)

03.12.2018 № 18-00-10/41170

На № 294/18-исх от 08.11..2018 г.

О проверке информации

Уважаемая Анна Евгеньевна!

В адрес Уральского управления Ростехнадзора (далее – Управление) поступило Ваше письмо (вх. от 09.11.2018 № Св-41170) по вопросу загрязнения бассейнов рек Шегультан и Тальтия Североуральского и Ивдельского районов Свердловской области и корректности ведения горных работ на карьерах Шемурский и Ново-Шемурский с целью выявления причин загрязнения рек.

Для рассмотрения Вашего обращения в рамках своей компетенции Управление обратилось в прокуратуру Свердловской области для проведения внеплановой выездной проверки соблюдения обязательных требований в области промышленной безопасности ЗАО «Шемур», которое эксплуатирует два опасных производственных объекта: карьер (Шемурское месторождение), рег. № А54-06076-0001 и Участок горного капитального строительства Ново - Шемурского месторождения (специализированный), рег. № А54-06076-0002. Данные объекты находятся в районе бассейнов рек Шегультан и Тальтия. ОАО «Святогор» на объектах выполняет работы по добыче руды по договору подряда.

Прокуратура Свердловской области отказала в согласовании выездной проверки ЗАО «Шемур» в связи с отсутствием оснований для проведения

проверки.

По информации, имеющейся в Управлении ЗАО «Шемур» осуществляет деятельность по эксплуатации Ново-Шемурского медноколчеданного месторождения и проводит работы по рекультивации карьера Шемурского месторождения.

При проведенных в 2016 и 2017 годах плановых и внеплановых проверках Ростехнадзора установлено, что добыча медных руд Ново-Шемурского месторождения осуществляется на основании лицензии на право пользования недрами СВЕ № 00911 ТЭ, выданной ЗАО «Шемур» на срок до 10.02.2030. Горные работы ведутся в соответствии с проектной документацией «Расширение Северного медно-цинкового рудника. Строительство карьера и разработка Ново - Шемурского месторождения», получившей положительное заключение экспертизы промышленной безопасности № 54-ПД-06709-2011.

Ликвидация опасного производственного объекта и рекультивация карьера (Шемурское месторождение) осуществляется в соответствии с проектной документацией «Расширение Северного медно-цинкового рудника. Строительство карьера и разработка Шемурского месторождения» (Рекультивация нарушенных земель ПЗ 5836-325-ПЗ-11), получившей положительное заключение экспертизы промышленной безопасности № 54-ПД-06163-2008. Работы по ликвидации карьера выполняются в соответствии с проектной документацией «Ликвидация Шемурского карьера (№ 5836-325-19-01)», получившей положительное заключение экспертизы промышленной безопасности № 54-ДЛ-03702-2017.

Нарушений проектной документации при эксплуатации опасных производственных объектов Участок горного капитального строительства Ново - Шемурского месторождения (специализированный) и ликвидации карьера Шемурского месторождения не установлено.

Заместитель руководителя

Н.П. Телепова  
(343-80) 2-39-47



Ф.К. Волков